

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SZLIFIEREK DO POWIERZCHNI GIPSOWYCH

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Nigdy nie dotykaj wirującego talerza szlifierskiego ani nie próbuj zatrzymywać go ręką.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed wymianą papieru ściernego lub czyszczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.

2. Ryzyko porażenia prądem

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, a gniazdko zasilające posiada odpowiednie uziemienie.
- Nie używaj szlifierki w wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody.
- W przypadku zauważenia iskier, dymu lub nietypowego działania urządzenia natychmiast wyłącz je i odłącz od prądu.

3. Ryzyko wdychania pyłów

- Praca z gipsowymi powierzchniami generuje duże ilości pyłu, który może być szkodliwy dla dróg oddechowych. Zawsze używaj maski ochronnej lub urządzeń filtrujących.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub stosuj system odsysania pyłu, jeśli jest dostępny.

4. Ryzyko hałasu i drgań

- Długotrwała praca z szlifierką może prowadzić do zmęczenia oraz uszkodzeń słuchu. Noś ochronniki słuchu i rób regularne przerwy.
- Utrzymuj urządzenie w dobrym stanie technicznym, aby zminimalizować drgania podczas pracy.

5. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Szlifierka może się przegrzać przy długotrwałej pracy. Regularnie wyłączaj urządzenie na kilka minut, aby je schłodzić.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne są wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

6. Użytkowanie w ograniczonych przestrzeniach

- W zamkniętych pomieszczeniach stosuj dodatkowe wentylatory lub wyciągi, aby ograniczyć koncentrację pyłów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.

7. Praca w środowisku wilgotnym lub pylistym

- Unikaj używania szlifierki w miejscach o dużej wilgotności. Jeśli jest to konieczne, stosuj sprzęt odpowiedni do pracy w takich warunkach, zgodny z klasą ochrony IP urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne urządzenia nie są zatkane pyłem, co mogłoby prowadzić do przegrzania.

8. Konserwacja

- Po każdej pracy dokładnie oczyść urządzenie z pyłu za pomocą suchej szmatki lub sprężonego powietrza.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i kurzem.
- Regularnie sprawdzaj stan elementów mechanicznych i elektrycznych, w tym szczotek silnika, jeśli dotyczy.

9. Ostrzeżenia dotyczące dzieci:

- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.