

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania GWOŹDZIAREK

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Zawsze upewnij się, że narzędzie jest skierowane z dala od ciała oraz innych osób podczas pracy i ładowania gwoździ.
- Nigdy nie używaj gwoździarki w celu wbijania gwoździ w twarde materiały, jeśli nie jest do tego przystosowana – może to prowadzić do odrzutu lub uszkodzenia narzędzia.
- Upewnij się, że magazyn gwoździ jest prawidłowo załadowany i nie zawiera uszkodzonych elementów.

2. Ryzyko przypadkowego wyzwolenia

- Trzymaj ręce z dala od wylotu gwoździarki podczas pracy.
- Zawsze odłącz zasilanie (przewód, akumulator lub źródło sprężonego powietrza) przed ładowaniem gwoździ, konserwacją lub czyszczeniem narzędzia.
- Nigdy nie zostawiaj włączonej gwoździarki bez nadzoru.

3. Ryzyko porażenia prądem

- W przypadku gwoździarek elektrycznych upewnij się, że przewód zasilający oraz wtyczka są w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj gwoździarki w wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody, chyba że narzędzie posiada odpowiednią klasę ochrony IP.

4. Ryzyko odrzutu

- Odrzut może wystąpić, jeśli gwoździarka uderzy w twardą powierzchnię pod niewłaściwym kątem. Utrzymuj narzędzie w stabilnej pozycji podczas pracy.
- Unikaj pracy z gwoździarką w ciasnych przestrzeniach, gdzie kontrola nad narzędziem może być ograniczona.

5. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Nie używaj gwoździarki w sposób ciągły przez dłuższy czas bez przerw. Regularne przerwy pozwolą uniknąć przegrzania mechanizmu.
- Sprawdzaj stan otworów wentylacyjnych i czyść je regularnie, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

6. Ryzyko hałasu i drgań

- Gwoździarki mogą generować wysoki poziom hałasu. Noś ochronniki słuchu podczas pracy.
- Długotrwałe użytkowanie narzędzia może powodować zmęczenie dłoni i ramion. Rób regularne przerwy, aby zminimalizować wpływ drgań na organizm.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

7. Praca w ograniczonych przestrzeniach

- Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, aby zwiększyć precyzję operacji i bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że masz wystarczającą przestrzeń roboczą, aby bezpiecznie obsługiwać gwoździarkę.

8. Użytkowanie w trudnych warunkach

- Unikaj pracy w ekstremalnych temperaturach oraz w warunkach dużej wilgotności, chyba że urządzenie jest do tego przystosowane.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wilgoć.

9. Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny gwoździarki, w tym mechanizm wyzwalania, magazyn gwoździ i otwory wentylacyjne.
- Oczyszczyć urządzenie po zakończeniu pracy, aby usunąć kurz, resztki gwoździ i inne zanieczyszczenia.
- Przechowuj gwoździarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych

zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.