

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania WIERTNIC

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane i dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Nigdy nie używaj uszkodzonych lub niewłaściwie dobranych wiertel.
- Trzymaj wiertnicę obiema rękami lub zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić stabilność i kontrolę podczas pracy.
- Nigdy nie dotykaj wiertła podczas pracy urządzenia ani bezpośrednio po jej zakończeniu – może być gorące lub ostre.

2. Ryzyko odrzutu

- Odrzut może wystąpić, jeśli wiertło zablokuje się w materiale. Unikaj stosowania nadmiernej siły i zapewnij odpowiednią stabilizację urządzenia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od przeszkód, które mogą wpłynąć na działanie urządzenia lub kontrolę użytkownika.

3. Ryzyko porażenia prądem

- W przypadku wiertnic elektrycznych upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są w dobrym stanie technicznym.
- Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody, chyba że wiertnica posiada odpowiednią klasę ochrony IP.
- Przed rozpoczęciem wiercenia sprawdź, czy w miejscu pracy nie znajdują się ukryte przewody elektryczne lub instalacje.

4. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Unikaj długotrwałego użytkowania wiertnicy bez przerw. Regularnie pozwalaj urządzeniu ostygnąć, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
- Regularnie sprawdzaj i czyść otwory wentylacyjne, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza i chłodzenie.

5. Ryzyko wdychania pyłów

- Wiercenie w materiałach takich jak beton lub kamień generuje pyły, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Zawsze używaj maski ochronnej oraz pracuj w dobrze wentylowanym miejscu.
- W przypadku intensywnego wiercenia używaj systemu odsysania pyłu, jeśli jest dostępny.

6. Zagrożenia związane z hałasem i drganiami

- Wiertnice generują hałas, który może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Noś ochronniki słuchu podczas pracy.
- Drgania urządzenia mogą powodować zmęczenie dłoni i ramion. Rób przerwy, aby zminimalizować ich wpływ na organizm.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

7. Praca w ograniczonych przestrzeniach

- Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, aby poprawić widoczność i precyzję podczas wiercenia.
- W zamkniętych pomieszczeniach zadбай o odpowiednią wentylację, aby uniknąć gromadzenia się pyłów lub oparów.

8. Użytkowanie w trudnych warunkach

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach ani w miejscach o wysokiej wilgotności, chyba że wiertnica jest przystosowana do takich warunków.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią lub korozją.

9. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść urządzenie z pyłu i innych zanieczyszczeń, szczególnie w okolicach wiertła i otworów wentylacyjnych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wiertnicy oraz elementów eksploatacyjnych, takich jak wiertła, i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.