

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Wiertła i Frezów

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wiertło lub frez jest odpowiednio zamocowane w uchwycie narzędzia i przeznaczone do rodzaju obrabianego materiału.
- Noś rękawice ochronne podczas instalacji, demontażu lub przenoszenia wiertła i frezów, aby uniknąć skaleczeń na ostrych krawędziach.
- Nigdy nie dotykaj obracających się elementów narzędzia, aby uniknąć poważnych obrażeń.

2. Ryzyko poluzowania narzędzia

- Upewnij się, że wiertło lub frez jest solidnie zamocowane. Luźne narzędzie może spowodować uszkodzenie materiału lub odrzut.
- Nie używaj wiertła ani frezów z widocznymi uszkodzeniami, takimi jak pęknięcia, wygięcia czy wyszczerbione krawędzie.

3. Ryzyko przegrzania narzędzia i materiału

- W trakcie pracy rób przerwy, aby zapobiec przegrzaniu wiertła, frezu lub obrabianego materiału.
- Unikaj nadmiernego dociskania narzędzia do materiału – może to prowadzić do przegrzania i deformacji.

4. Ryzyko odprysków i pyłów

- Obróbka materiałów może generować pyły i odpryski. Zawsze noś okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, aby chronić oczy i drogi oddechowe.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane lub korzystaj z systemu odsysania pyłów.

5. Ryzyko hałasu i drgań

- Obróbka materiałów przy użyciu wiertła i frezów może generować wysoki poziom hałasu. Używaj ochronników słuchu podczas pracy.
- Drgania narzędzi mogą powodować zmęczenie dłoni i ramion. Rób regularne przerwy, aby zmniejszyć ich wpływ na organizm.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

6. Praca w wilgotnym środowisku

- Jeśli pracujesz w wilgotnym otoczeniu, upewnij się, że elektronarzędzie oraz wiertło lub frez są odpowiednie do takich warunków.
- Po pracy w wilgotnym środowisku dokładnie osusz narzędzie, aby zapobiec korozji i osłabieniu struktury materiału.

7. Praca w wysokich temperaturach otoczenia

- Unikaj pracy w ekstremalnych temperaturach, które mogą wpłynąć na trwałość wiertła lub frezów.
- Przechowuj narzędzia z dala od źródeł ciepła, aby zapobiec deformacji lub utracie ostrości.

Konserwacja i przechowywanie

8. Regularna konserwacja

- Po zakończeniu pracy oczyść wiertła i frezy z resztek materiału, smaru lub pyłu, aby zapewnić ich dłuższą żywotność.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzi i wymieniaj je, jeśli są widocznie zużyte lub uszkodzone.

9. Bezpieczne przechowywanie

- Przechowuj wiertła i frezy w dedykowanych pojemnikach lub organizerach, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub skaleczeń.
- Trzymaj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych

zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.