

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania BRUZDOWNIC

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że tarcze są prawidłowo zamocowane, w dobrym stanie technicznym i odpowiednie do obrabianego materiału.
- Trzymaj narzędzie obiema rękami, używając dostępnych uchwytów, aby zapewnić stabilność podczas pracy.
- Nie dotykaj tarcz ani ruchomych części narzędzia podczas jego pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu – mogą być rozgrzane.

2. Ryzyko odrzutu

- Odrzut może wystąpić, gdy narzędzie zablokuje się w materiale. Zapewnij stabilne podparcie obrabianego materiału i pracuj w stabilnej pozycji.
- Zawsze przesuwaj narzędzie wzdłuż zamierzonej linii rowka, zgodnie z kierunkiem obrotu tarcz.

3. Ryzyko porażenia prądem

- Sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka są w dobrym stanie technicznym. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Unikaj pracy w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody, chyba że narzędzie posiada odpowiednią klasę ochrony IP.
- Przed konserwacją lub wymianą tarcz odłącz urządzenie od źródła zasilania.

4. Ryzyko wdychania pyłów

- Cięcie materiałów takich jak beton czy cegła generuje drobne cząstki pyłu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Stosuj maskę ochronną i pracuj w dobrze wentylowanym miejscu.
- Jeśli narzędzie posiada system odsysania pyłu, podłącz odpowiedni odkurzacz przemysłowy lub worek na pył.

5. Zagrożenia związane z hałasem i drganiami

- Bruzdownice generują hałas, który może powodować uszkodzenie słuchu. Noś ochronniki słuchu podczas pracy.
- Długotrwała praca może powodować zmęczenie dłoni i ramion. Rób regularne przerwy, aby zminimalizować wpływ drgań na organizm.

6. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Unikaj ciągłej pracy bez przerw. Regularnie wyłączaj urządzenie, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
- Sprawdzaj otwory wentylacyjne i utrzymuj je w czystości, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

7. Praca w ograniczonych przestrzeniach

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w zamkniętych pomieszczeniach, aby uniknąć gromadzenia się pyłu.

8. Użytkowanie w trudnych warunkach

- W warunkach wysokiej wilgotności używaj narzędzi przystosowanych do pracy w takich warunkach.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu i chroń je przed działaniem ekstremalnych temperatur.

9. Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie czyść narzędzie z pyłu, szczególnie otwory wentylacyjne i elementy robocze.
- Sprawdzaj stan tarcz i innych elementów zużywających się, wymieniając je zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj narzędzie w miejscu suchym, zabezpieczonym przed dziećmi i osobami nieupoważnionymi.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).