

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania WIERTAREK SIECIOWYCH

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamontowane i dopasowane do materiału, który chcesz wiercić.
- Trzymaj wiertarkę obiema rękami, korzystając z uchwytów, aby zapewnić stabilność i kontrolę nad narzędziem.
- Nie dotykaj wiertła bezpośrednio po użyciu – może być bardzo gorące.

2. Ryzyko odrzutu

- Odrzut może wystąpić, gdy wiertło zablokuje się w materiale. Używaj odpowiedniej siły docisku i unikaj gwałtownych ruchów podczas pracy.
- Nigdy nie używaj wiertarki w sposób, który naraża Cię na utratę równowagi lub kontroli nad narzędziem.

3. Ryzyko porażenia prądem

- Sprawdź stan przewodu zasilającego oraz wtyczki przed użyciem. Jeśli są uszkodzone, nie używaj urządzenia.
- Upewnij się, że gniazdko zasilające posiada uziemienie i nie jest uszkodzone.
- Nie używaj wiertarki w wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody, chyba że jest przeznaczona do takich warunków (np. ma klasę ochrony IP).

4. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Pracuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnego czasu pracy ciągłej i przerw.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne, aby zapobiec blokowaniu przepływu powietrza i przegrzewaniu silnika.

5. Zagrożenia związane z hałasem i drganiami

- Wiertarki sieciowe mogą generować hałas, który przy długotrwałym użyciu może uszkodzić słuch. Noś ochronniki słuchu podczas pracy.
- Długotrwała praca może powodować zmęczenie dłoni i ramion. Rób przerwy, aby zmniejszyć wpływ drgań na organizm.

6. Ryzyko wdychania pyłów

- Wiercenie w materiałach takich jak beton czy drewno generuje pył, który może być szkodliwy dla zdrowia. Używaj maski ochronnej i pracuj w dobrze wentylowanym miejscu.
- W przypadku intensywnego wiercenia rozważ użycie systemu odsysania pyłu, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

7. Praca w ograniczonych przestrzeniach

- Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, aby uniknąć błędów podczas obsługi narzędzia.
- W zamkniętych pomieszczeniach zadбай o wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się pyłu.

8. Użytkowanie w trudnych warunkach

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnie wysokich temperaturach ani w warunkach dużej wilgotności, chyba że jest do tego przystosowane.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniom.

9. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy oczyść wiertarkę z pyłu i zabrudzeń, szczególnie w okolicach otworów wentylacyjnych i uchwytu wiertarskiego.
- Regularnie sprawdzaj stan wiertła, przewodu zasilającego i innych elementów eksploatacyjnych. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone części zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych

zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.